



断熱カバーの取付方法

①シリンダに断熱カバーを巻き付けます。



簡単
2
ステップ


②マジックテープで
固定させます。




断熱カバーの構造・材質

※ヒーター温度～400℃
→ガラスクロス


※ヒーター温度～700℃
→シリカガラスクロス



ガラスクロス



ガラスウール




ガラスクロス




施工事例

サンプル 1




施工前



施工後

サンプル 2



施工前



施工後

断熱保温カバー

電気代削減

提案書

本製品は、射出成形機や押出成形機などの
シリンダ・ダイス部分に使用するヒーター電力量を
低減させる効果があります。
熱効率が向上し、ヒーターの昇温スピードも上がることで、
製造物に影響が出ないか事前にご確認してください。

株式会社スリーハイ
THREE HIGH CO.,LTD.

Web : www.threehigh.co.jp


☎ 0120-972-128



本社・工場

〒224-0023 神奈川県横浜市都筑区東山田4丁目42-16
TEL. 045-590-5561 FAX.045-590-5571

株式会社スリーハイ
THREE HIGH CO.,LTD.




比較

もしも、断熱保温カバーがなかったら...


多い 	放熱	少ない 
遅い 	ヒーターの昇温スピード	早い 
大きい 	電力量	小さい 
高い 	電気代	安い 

もしも、断熱保温カバーがあると...

データ



断熱保温カバー有りとなしの比較グラフ



平均消費電力の比較

